

VXT >>> Austauschmöglichkeit

Hochtemperatursausführung
CPVC Füllkörper

Stahl-Tropfenabscheider

überdimensionierter Motor

Ausblashaube

Verbessern Wartung und Zugänglichkeit

Verbessern der Betriebssicherheit

Verringert Geräuschpegel

Spart Wasser

Spart Energie und verbessert die Leistung

Steigern der Zuverlässigkeit

äussere Serviceplattform,
Leiter & Geländer

Reinigungsöffnung

Die automatische
Absalzsteuerung BCP

Zyklonabscheider

Wannensäuberung

Ablufterhitzer

Schutzgitter

Schalldämpfer Ansaugseite &
Ausblasseite

Baltiguard (Notfallmotor)

Heizungspaket

Elektrische
Wasserstandsregelung Packet

Notiz: Die Zeichnungen auf dieser Seite sind nur ein Beispiel, und können von der tatsächlichen angebotenen Lösung abweichen.